

30. 【溫濕度控制】

重要的資訊設備（如：主機機房等）宜有溫濕度控制措施(溫度建議控制在 $20^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ ，濕度建議控制在相對濕度 $50\%\text{R.H.}\sim 70\%\text{R.H.}$)，以防止資訊設備意外損壞。機房內應有溫濕度顯示裝置，以觀察實際之溫濕度情況。

