

## 28.設備安置及保護

主機機房及電腦教室的電源線插頭應有接地的連結或有避雷針等裝置，避免如雷擊事件所造成損害情況。

本校主機機櫃設有 UPS 不斷電系統(包含雷擊的突波吸收器)，主電源線為包含接地線的 3 孔電線。

