

蓄水池水塔設備自行檢查記錄表-蓄水池設備檢查

學校或醫院名稱：**新泰國小** 電話：**(06)6330496**  
 地址：**台南市新營區東學路77號** 聯絡人：**庶務組長**  
 用戶基本資料：蓄水池總計：共 **3** 座，總計約 **60** 噸，水塔總計：共 **X** 座

蓄水池設備檢查 填表日期：**2017**年**9**月**2**日

蓄水池設置地點描述：**行政辦公教學大樓**  
 蓄水池基本資料 容量約：**60** 噸 混合使用自來水與非自來水(地下水、山泉水...等)  
 材質：不鏽鋼 鋼筋混凝土 FRP 其他  
 位置：位地面層 位地下層 其他**(教學大樓最頂層)**

- 周圍狀況 清潔 堆放污物雜物 積水 蓄水池設於地面(板)下 與牆未隔離，部
- 結構體 正常 龜裂 漏水
- 頂部之狀況 正常 堆放機器雜物 積水 三極棒之孔未密閉 上夫
- 人孔蓋之狀況 正常 未密閉 蓋已生鏽、破損 無蓋 孔縫
- 溢排管之狀況 正常 未設防蟲網 未設通氣管
- 內部 正常 沉水式泵浦生鏽 內有異物**(已清理)**

備註 **錄氣0.6ppm**

\*填表說明：每一蓄水池請填一張，同一地點且相連通之蓄水池算一個。



臺水訓證字第51524號

